

安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

安标国家中心〔2021〕27号

关于自救器及矿灯产品 专项监督抽检结果的通报

各有关单位：

为了加强源头治理，提高安全标志证后监督检查的有效性、针对性，防止假冒伪劣矿用产品进入煤矿井下，保障煤矿重点装备持续稳定满足煤矿安全生产要求和相关标准规范的要求，2020年底，在国家矿山安全监察局的领导下，安标国家中心组织开展了煤矿用户端自救器和矿灯类产品监督抽样检验工作。现将有关情况通报如下：

一、监督抽检总体情况

本次专项监督抽检中，工作组赴全国 10 座煤矿进行了现场

抽样工作，共计抽取 5 家生产单位 9 批次自救器，抽取 9 家生产单位 10 批次矿灯。

经检验，9 批次自救器中有 6 批不合格，合格率 33.3%；10 批次矿灯中有 8 批次不合格，合格率为 20%（详见附件 1）。其中，经核实，1 家生产单位 2 批次自救器、1 家生产单位 1 批次矿灯为假冒伪劣产品。

二、发现的主要问题

自救器抽检不合格主要为储气囊容积小、定量供氧量低等；矿灯抽检不合格主要为蓄电池容量低、有效工作时间和发光强度不够等。这次用户端监督抽检暴露出：一是不少生产单位违反安标管理规定，为了利益，偷工减料，生产销售与备案技术文件不符的产品。二是不合格率远超日常的生产端监督抽样结果表明，生产单位存在故意留存合格样品以备监督抽样的情况。三是煤矿用户的到货验收方法不多、手段不够、能力不强，难以防范假冒伪劣产品流入。

三、处理措施

根据矿用产品安全标志管理有关规定，对本次监督抽检不合格产品及其生产单位作如下处理：

1. 暂停浙江正安防爆电气有限公司等 7 家单位检验不合格产品的安全标志（详见附件 2）；

2. 鉴于徐州江煤科技有限公司的 KL5LM(B) 型矿灯安标证书已过期，暂停其相关产品安全标志申办工作；

3. 对发现的假冒伪劣产品，转相关部门处理。

四、下一步工作安排

下一步我中心将在国家矿山局的领导下，进一步加强安标证后监督的强度，丰富监督方式，协助煤矿用户验收验证，扩大煤矿重点装备抽检范围，加大违规生产单位曝光力度，对发现的不合格产品依规严肃处理。同时，督促有关生产单位依法依规整改，及时消除煤矿安全隐患。

附件：1. 专项监督抽检结果汇总表

2. 被暂停安全标志的生产单位及产品明细

安标国家矿用产品安全标志中心有限公司

2021年4月26日



附件 1

专项监督抽检结果汇总表

序号	单位名称	产品名称	规格型号	安标证号	结论
1	山东赛福特矿山设备科技有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	MLA060017	合格
2	湖南煤矿安全装备有限公司	隔绝式化学氧自救器	ZH30(D)	MLA070008	合格
3	煤炭科学技术研究院有限公司北京分公司	本安型信息矿灯	KLX4LM(A)	MAH170037	合格
4	天地(常州)自动化股份有限公司	本安型信息矿灯	KLX5LM(A)	MAG130031	合格
5	浙江正安防爆电气有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX30	MLA110084	不合格
6	浙江正安防爆电气有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	MLA110083	不合格
11	浙江正安防爆电气有限公司	矿灯	KL5LM(B)	MAG170012	不合格
7	重庆安仪煤矿设备有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	MFA030032	不合格
8	徐州江煤科技有限公司	矿灯	KL5LM(B)	MAG150011	不合格
9	山东国安安全仪器有限公司	矿灯	KL5LM(G)	MAG100056	不合格
10	西安荣泰光电技术制造有限公司	矿灯	KL4LM(A)	MAG080073	不合格
12	临汾华策新光宇电源有限公司	本安型矿灯	KL5LM(C)	MAH160144	不合格
13	湖南海湖矿灯有限公司	矿灯	KL5LM(K)	MAG120067	不合格
14	焦作市景安机电设备制造有限公司	本安型矿灯	KL5LM(B)	MAH150242	不合格

附件 2

被暂停安全标志的生产单位及产品明细

序号	单位名称	产品名称	规格型号	安全标志编号
1	浙江正安防爆电气有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX30	MLA110084
		隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	MLA110083
		矿灯	KL5LM(B)	MAG170012
		矿灯	KL5LM(B)	KAG170002
2	重庆安仪煤矿设备有限公司	隔绝式压缩氧气自救器	ZYX45	MFA030032
3	山东国安安全仪器有限公司	矿灯	KL5LM(G)	MAG100056
4	西安荣泰光电技术制造有限公司	矿灯	KL4LM(A)	MAG080073
5	临汾华策新光宇电源有限公司	本安型矿灯	KL5LM(C)	MAH160144
6	湖南海湖矿灯有限公司	矿灯	KL5LM(K)	MAG120067
7	焦作市景安机电设备制造有限公司	本安型矿灯	KL5LM(B)	MAH150242

矿用产品安全标志的申报及申报须知

序号	产品名称	规格型号	安全标志编号
1	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	XYX42	MAV110083
1	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	XYX30	MAV110084
2	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	XYX42	MAV030033
3	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (C)	MAG100026
4	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (B)	KYG130005
4	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (B)	MAG130005
5	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (A)	MAG080013
6	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (C)	MAH160144
8	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (K)	MAG130003
9	矿用隔爆型 隔爆式压风机 电动机	KL21M (B)	MAH120345